

## MUNICIPIO UNIÓN DE REYES

Resultados de las inspecciones

Entidad 1: Ctral Juan Ávila

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades de la entidad

- ◆ Necesidad de asesoría para realizar estudios de Acomodo de cargas.
- ◆ Se debe aprovechar mejor la luz solar.
- ◆ Los bancos de capacitores no es suficiente para la carga total del servicio.
- ◆ Dificultades para aplicar los planes de Acomodo de Cargas.
- ◆ Dificultades en las protecciones térmicas de los motores.
- ◆ Aumentar líneas alimentadoras de fuerzas a diferentes circuitos ramales.
- ◆ Dificultades en instalaciones exteriores de alumbrados.