

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES ENERGETICAS VARADERO -ISLAZUL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

Año	97	99	2000
Dem.Max.Abs.	28.7	39	40.8
Dif.-Crecimiento	--	10.3	1.8
Dem.Max. Prom.	22.5	33.5	35.8
Dif.-Crec.	-	11.0	2.3

Entidad : Villa la Mar (Cadena Islazul)

Dificultades con la entidad

- ◆ Se recomienda sustituir bombillos incandescentes por lamparas más eficientes.
- ◆ La demanda contratada no está dentro del entorno lógico de la real registrada 44%.
- ◆ No se conoce los principales consumidores de energía eléctrica esto se realiza de forma impírica
- ◆ No se refleja los datos de medición en los expedientes de los motores.
- ◆ El 50% de las cámaras de frío están en mal estado técnico y el otro 50% presentan un estado técnico regular total 6 cámaras.
- ◆ No poseen dispositivos par evitar la infiltración de aire.
- ◆ No se utiliza la temperatura de congelación y conservación.
- ◆ La hermeticidad de los recintos es regular
- ◆ En la planificación de la energía no se tienen en cuenta los índice de consumo que tienen la entidad.
- ◆ El energético no se encuentra vinculado salarialmente al proceso del ahorro.

Entidad : Villa Artística

Dificultades con la entidad

- ◆ Ha sido penalizada por bajo F.P.
- ◆ Incrementar el plan de acomodo de carga.
- ◆ Los tranques de las cámaras están en mal estado.
- ◆ Los productos no se congelan por niveles de congelación.
- ◆ Sustituir las lámparas incandescentes por lámparas más eficientes.

CONCLUSIONES DE LAS AUDITORIAS

ENERGETICAS EN EL

MUNICIPIO VARADERO

PAEC- PROV