

MUNICIPIO LIMONAR

Resultado de las inspecciones

Entidad 1: Acueducto Macias # 1

Dificultades con la OBE

- Análisis de la tarifa aplicada .
- Reloj de contacto fuera de horario.

Dificultades con la entidad

- Recontratar la Demanda.
- Desplazar cargas fuera del horario pico.

Entidad 2: Aeropuerto J.G. Gómez (RESUMEN)

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades con la entidad

- Actualizar el Acomodo de Carga.
- Desplazar cargas fuera del horario pico.
- Seccionalizar el alumbrado.
- Desconectar las cámaras de frío en horario pico.
- Los relojes de temperatura de las cámaras en mal estado.
- Mejorar la relación consumo pico-día.

Entidad 3: MIMC Arenera Libertad

Dificultades con la OBE

- Transformador sobutilizado.

Dificultades con la entidad

- No conocen la tarifa aplicada por la O.B.E.
- Posee varios motores subutilizados.
- No conoce como se realiza ni como paga las pérdidas por transformación.
- Presentan dificultades de orientación energética .

Entidad 4: Henequenera A. Berdalles

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades con la entidad

- Se conoce poco a cerca del uso racional y control de la energía .
- No hay responsable que lleve el control energético.
- No existe instrumentos de medición en la P.G.D.
- No existe tarjetas de control sobre los motores.

Entidad 5: Ctral Horacio Rodríguez Folio(5500)

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades con la entidad

- Actualizar el plan de Acomodo de Carga.
- Posee motores sobredimensionado .
- No existe un elevado aprovechamiento de la energía generada.
- No existe un correcto cumplimiento de las medidas de ahorro en el horario pico.

Entidad 6: Ctral Horacio Rodríguez Folio(5510)

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades con la entidad

- No existe plan de acomodo de carga.
- No se realiza un elevado aprovechamiento de la energía generada.
- No se cumple el plan de medida en el horario pico.
- El F.P. esta por debajo de 0.9.

Entidad 7: Ctral Frutuoso Rodríguez

Dificultades con la OBE

- Pose un trasformador subutilizado.

Dificultades con la entidad

- Pose bajo F.P.
- Posee una tendedera con 18 vivienda.

Entidad 8: Acueducto Canímar

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades con la entidad

- No existe control energético.
- No se elabora índice de consumo.
- No hay control sobre el aislamiento.
- No hay control del F.P. ni datos donde se refleje.

Entidad 9: Acueducto Canímar #2

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades con la entidad

- No se realiza índice de consumo.
- No se lleva control energético solo en la provincia.
- No existe tarjeta de control del aislamiento.
- No se realiza Analisis del F.P. ni existen datos.

Entidad 10: Talleres Victoria de Viet-Nam

Dificultades con la OBE

- El reloj de contacto está fuera de hora.

Dificultades con la entidad

- No existe un responsable energético.
- El F.P. es bajo.
- La P.G.D. no posee instrumento de medición .
- Las cámaras de fríos no poseen controles de temperaturas.
- A pesar de tener todos los metros contadores no se relacionan los planes con la energía consumida.